

TELETRONIC-Denmark ApS programmer.

1. Generelt.

Programmerne findes på en USB stick der følger med ved køb/leje af Teletronic Denmark ApS' s udstyr. Følgende programmer findes på sticken i mappen **INSTALL_xxxxxxx** :

WSETUP.EXE installationsprogram
INSTALL.DAT data for installationsprogram

I mappen **PROG**

WINGRAF.EXE program til grafisk visning af måledata
GETWWW.EXE program til at hente måledata fra internettet.
WINCFG.EXE program til at danne/ændre opsætningsfiler for målestationer.

I mappen **CONFIG:**


XXX.CFG konfigurations fil for målestationen. Hvis der findes flere målestationer findes der en konfigurations fil for hver målestation.
Filen er i ASCII format (ren tekst) og kan laves/rettes med enten programmet WINCFG eller Windows Notepad

XXX.BIB indeholder oplysninger om mapper for data samt navn på målestationer mm. disse kan ændres under installationen. Filen er i ASCII format kan altid redigeres senere med Windows NOTEPAD

XXX.BMP (option)
Hvis der findes et kortudsnit over området med målestationer findes dette kortområde i denne fil - kan f.eks. dannes ved hjælp af 'Det levende Danmarkskort'

2. Installation.

Installation af programmerne foretages ved at sætte USB sticken , starte windows stifinder, vælge drevet for USB sticken (med navnet "TELETRONIC") og vælge mappen **INSTALL_xxxxx** og derefter højreklikke på filen : **WSETUP.EXE**




Følgende oplysninger kan indlæses/rettes :

System navn : navn på system - kan vælges frit .

Installer til drev : vælg det drev hvor programmerne skal installeres


Program mappe : Indlæs/ret navn på mappen hvor programmerne skal installeres.
(Default er : TELELOG).

3. Når alle parametre er indlæst/rettet højre klikkes med musen på Installer programmer og en dialogboks fremkommer :



Installation foretages til C:\telelog (i dette tilfælde)

Tryk på OK for at foretage installationen eller annuller for at afbryde.



Ønskes genveje til klik da på OK



Tja !




Er der oprettet genveje til skrivebordet hentes data fra internettet ved at klikke på getwww . Måledata bliver hentet "pakket ud" og lagt i datamappen der bruges af wingraf. TELETRONIC vil normalt sørge for at der er nye data om morgenen på alle hverdage.

For at se data grafisk klik på genvejen til wingraf.

Er der ikke oprettet genveje på skrivebordet se næste side.

For at hente data fra internettet se nedenfor :



Og for at starte "wingraf" se nedenfor

